DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSJ KS190848	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-901-XP	Modèle	3008 V2 ALL PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/05/2019	Année	2019	Couleur	SMART GREY METALLISE
Odometre	20 523 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/04/2020	Parc	HORDAIN

Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

-/-/- Galette 7.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.3 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.5 mm

Dommages

1

Elément	Pare-brise avec caméra
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Echange

2

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

5

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

7

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

8

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

9

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

10

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

11

NO IMAGE AVAILABLE

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAR -/-/- Galette 7.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm