



Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPN KY071975	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-891-EE	Modèle	2008 GT LINE PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	34 547 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A2FS
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation



Date d'évaluation	20/03/2020	Parc	LIMAY		
					
					

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques





Roue de secours	✓
Cric	✗

Double clefs	✗
--------------	---

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 4.0 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 3.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 5.0 mm		

Dommages

1		Elément	Pneu	2		Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Usé			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Smart Repair
3		Elément	Sur tapis	4		Elément	Tapis
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Brûlé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Dossier de siège mixte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Dossier de siège mixte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Dossier de siège mixte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Entrée de porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cric</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Cric	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Cric																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.1 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 3.9 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 5.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 4.2 Mm