



CITROEN Berlingo Taille M BlueHDi 75 B: EH-492-JS

N° Chassis:	VF77BBHW6GN540177	Version:	
1ière MEC:	26/12/2016	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	59107	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionette	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	PAS OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtements de sièges tissu/autres	
Radio CD		Phares	Phares Halogène
Clim. manuelle			
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			

Degré d'usure

195/65/15/91 H Acier				
Pneus d'été:	AVG	Hankook: 5,2 mm	AVD	Hankook: 5,2 mm
	ARG	Hankook: 5,6 mm	ARD	Hankook: 5,2 mm

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)			



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage



Pare-brise, Eclat(s), E - Remplacer



Panneau ARG, Bosse(s), Acceptable



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Bas de caisse ext D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Voyant défaut, Allumé, Contrôler



Porte coulissante D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Kit collage pare-brise, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Entretien, Manque, Effectuer



Pavillon caisse, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

