

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM K4455737	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FJ-898-LV	Modèle	C3 AIRCROSS PTECH 110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/08/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	2 173 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	104
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/05/2020	Parc	MARTIGUES - FILIPPI	
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation
Outilage de bord	✓	Carnet de garantie
Triangle	✓	
Cric	✓	
Plage arrière	✓	

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 7.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 7.0 mm		-/- Eté 7.0 mm
Bridgestone 215/50/17 H Eté 7.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 7.0 mm		

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Malfaçon - Réparation	Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Rayure - Lustrage
2		NO IMAGE AVAILABLE			

DEKRA Automotive Solutions

3  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	4  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
Elément	Nettoyage intérieur																						
Position	-																						
Dommages	Non réalisé																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait																						
5  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 7.0 Mm

PneuAR -/- 7.0 Mm

PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 7.0 Mm

PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 7.0 Mm

PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 7.0 Mm