

Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPX KY085902	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-431-QD	Modèle	2008 ALL PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/04/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	41 954 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/03/2020	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques


Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 5.2 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 6.4 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 6.6 mm		

Dommages

1		Elément Antibrouillard Position Arrière Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	2		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
3		Elément Jante spéciale 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	4		Elément Capot Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair

5  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Nettoyage extérieur</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr></table>	Elément	Nettoyage extérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	6  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr></table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Nettoyage extérieur																						
Position	-																						
Dommages	Non réalisé																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait																						
Elément	Double clefs																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Pour mémoire																						
7  NO IMAGE AVAILABLE	<table border="1"><tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr><tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr><tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr></table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARG Goodyear 195/60/16 H 6.4 Mm
PneuARD Goodyear 195/60/16 H 6.6 Mm
PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 5.2 Mm
PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 5.0 Mm