

Détails véhicule

VIN	VF3CCYHYP KT039129	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-568-ZB	Modèle	208R 5P GT LINE BHDI 100 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/05/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	21 756 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFS
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	86
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/03/2020	Parc	LIMAY		


Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours

Double clefs


Pneumatiques

Michelin 205/45/17 V Eté 5.8 mm



Michelin 205/45/17 V Eté 5.6 mm




-/- Galette 7.0 mm

Michelin 205/45/17 V Eté 6.5 mm



Michelin 205/45/17 V Eté 6.3 mm


Dommages
1


Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

2


Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Pour mémoire

3


Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4


Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

DEKRA Automotive Solutions

5  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	6  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
7  	Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation	8  	Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
9  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire	10  	Elément Enjo. montant de porte Position Avant Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
11  	Elément Jante spéciale 17' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Echange	12  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 V 5.8 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 V 6.3 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 V 5.6 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 V 6.5 Mm
 PneuAR -/- Galette 7.0 Mm