

Détails véhicule

VIN	1C4BU0000 KPK59805	Marque	JEEP	Date d'entretien	-
Immatriculation	FH-647-NQ	Modèle	Renegade 1.0 GSE T3 120 CV	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/07/2019	Année	2019	Couleur	Blanc Nacré
Odometre	17 693 km	Cylindrée	999	Capitonnage	Gris
Carburant	-	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	8		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/06/2020	Parc	TEA MARSEILLE FOS		
					
					
					

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Lecteur CD MP3	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Crochet de remorquage	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm			Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm		-/- Galette 4.0 mm
Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm			Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm		

Dommages

1		Elément	Plage arrière	2		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Manquant			Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Grille de pare-chocs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Grille de pare-chocs	Position	Avant	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Antibrouillard</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Antibrouillard	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Grille de pare-chocs																								
Position	Avant																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Antibrouillard																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'antibrouillard chromé</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Enjoliveur d'antibrouillard chromé	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Enjoliveur d'antibrouillard chromé																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)													
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								

Commentaires

choc av sous reserve d additif apres demontage et controle!