









Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VF3CUHNSS KY131323 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FH-784-BQ | Modèle | 2008R CROSSWAY PTECH 130 S&S BVM6 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 19/06/2019 | Année | 2019 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 26 822 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 61FX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 112 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Date d'évaluation | 16/03/2020 | Parc | TOULOUSE | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |

Equipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques





| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

| | |
|--------------|---|
| Double clefs | ✗ |
|--------------|---|

Pneumatiques

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| Goodyear 205/50/17 V Eté 6.2 mm |  | Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm |  | Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm |
| Goodyear 205/50/17 V Eté 6.6 mm | | Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm | | |

Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|---|--|-----------|------------------------|
| 1 |  | Elément | Double clefs | 2 |  | Elément | Brin d'antenne |
| | | Position | - | | | Position | - |
| 3 |  | Dommages | Manquant | 4 |  | Dommages | Cassé |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Pour mémoire | | | Opération | Forfait échange |
| | | Elément | Jante spéciale 17" | | | Elément | Feu clignotant latéral |
| | | Position | Avant Droit | | | Position | Droit |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Smart Repair | | | Opération | Echange |

5



| | |
|-----------|----------------|
| Élément | Hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

Commentaires

PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm
PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm