

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| VIN | VF3MCHYZJ KS339706 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FM-177-FC | Modèle | 5008 V2 ALL BHD1 130 S&S BVM6 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 10/12/2019 | Année | 2019 | Couleur | BLANC NACRÉ |
| Odometre | 1 449 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 48FX |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | CROSS OVER MULTI USA | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 106 |
| Portes | - | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Date d'évaluation | 07/01/2020 | Parc | LIMAY | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |

Equipements génériques

7 places ✓

Eléments amovibles

Roue de secours ✓



Documents techniques

Double clefs ✓

Pneumatiques

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|
| Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm |  | Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm |  | -/- Galette 7.0 mm |
| Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm | | Michelin 225/55/18 V Eté 7.0 mm | | |

Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|---|--|-----------|--------------|
| 1 |  | Elément | Entrée de porte | 2 |  | Elément | Pare-brise |
| | | Position | Arrière Gauche | | | Position | - |
| | | Dommages | Enfoncement | | | Dommages | Eclat |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Réparation | | | Opération | Pour mémoire |

Commentaires

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 7.0 Mm