







Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPN KY086154	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-701-ZW	Modèle	2008R CROSSWAY PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/05/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	17 466 km	Cylindrée	-	Capitonnage	61FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/12/2019	Parc	LIMAY		
					
					

Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours






Double clefs


Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.2 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm			-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 205/50/17 V Eté 6.6 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.4 mm			

Dommages

1		Elément	Brin d'antenne	2		Elément	Double clefs
		Position	-			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait échange			Opération	Pour mémoire
3		Elément	Jante spéciale 17"				
		Position	Avant Droit				
		Dommages	Rayure				
		Intensité	-				
		Opération	Forfait réparation				

Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm
PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.4 Mm