

**Détails véhicule**

VIN	VF3CUHNSS KY086522	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-949-ZB	Modèle	2008R ALL PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/05/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	19 341 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	02/12/2019	Parc	LIMAY		
					
					





**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**






 Roue de secours ✔

 Double clefs ✘
**Pneumatiques**

Goodyear 195/60/16 H Eté 5.0 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 4.7 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 6.0 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.9 mm		

**Dommages**

<b>1</b> 	Elément Capot Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	<b>2</b> 	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
	Elément Tapis Position Avant Gauche Dommages Brûlé Intensité - Opération Smart Repair		<b>4</b> 
<b>3</b> 			

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait échange</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Forfait échange
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Brin d'antenne																								
Position	-																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait échange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Pour mémoire													
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								

### Commentaires

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm  
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 5.9 Mm  
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 5.0 Mm  
 PneuARG Goodyear 195/60/16 H 6.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 4.7 Mm