



CITROEN Nouvelle C3 BlueHdi 75 S&S BVM: ES-898-WZ

N° Chassis:	VF7SXBHW6HT617545	Version:	
1ière MEC:	20/12/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	58255	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Gris
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Clim. manuelle		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Phares	Phares Halogène
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?	ES-898-WZ		
VIN correct ?	VF7SXBHW6HT617545		

Degré d'usure

Pneus d'été:	195/65/15/91 H Acier			
	AVG	Michelin: 4 mm	AVD	Michelin: 4 mm
	ARG	Michelin: 6 mm	ARD	Michelin: 6 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Aile ARD, Bosse(s), Acceptable			



Enjoiweur de roue AVD, Cassé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AV, Griffes, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Répétiteur rétroviseur D, Griffe(s), E - Remplacer



Plaque immat AV, Déformé / Forcé, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jupe AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Eclat(s), Peindre



Intérieur, Tache, Nettoyer



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AR, Manque, E - Remplacer



Moulure d'aile ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Eclat(s), Acceptable



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Lustrage

