

Détails véhicule

VIN	VF3CUHNP KY109597	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FH-529-EM	Modèle	SUV 2008 ALLURE PURETECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/06/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	5 846 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/02/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

Equipements génériques

--


Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 6.3 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 6.2 mm		Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 6.9 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 6.6 mm		

Dommages

1		Élément	Spoiler	2		Élément	Baguette de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

3		Elément	Porte	4		Elément	Revêtement de bas de caisse
		Position	Avant Gauche			Position	Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange
5		Elément	Hayon ou malle	6		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 6.3 Mm
 PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 195/60/16 H 6.9 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 6.6 Mm
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 6.2 Mm