



CITROEN C4 Picasso BlueHDi 100 S&S BVM: ES-676-DV

N° Chassis:	VF73DBHY6HJ885291	Version:	
1ière MEC:	22/11/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	129951	Puissance KW:	
Type carrosserie:	MPV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur intérieur	GRIS
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	GRIS
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Accoudoir central AV	
Nbre clés télécommandes	2	Cache bagages	
Radio CD		Radar parking AR	
Clim. automatique		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Phares	Phares Halogène
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Plaque info présente			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?	ES-676-DV		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
VIN correct ?	VF73DBHY6HJ885291		

Degré d'usure

205/60/16/92 H Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 4,8 mm	AVD	Michelin: 5,1 mm
	ARG	Michelin: 5,4 mm	ARD	Michelin: 5 mm

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Répétiteur rétroviseur D, Griffe(s), E - Remplacer



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte ARG, Griffe(s), Acceptable



Enjoliveur de roue ARD, Manque, E - Remplacer



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer

