

### Détails véhicule

VIN	VF3CUHNSS KY131352	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FH-953-CM	Modèle	2008R CROSSWAY PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/06/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	25 598 km	Cylindrée	-	Capitonnage	61FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/03/2020	Parc	TOULOUSE	

### Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet		Double clefs	
Plage arrière			

### Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 5.2 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 5.0 mm		Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.4 mm		

### Dommages

1		Elément Brin d'antenne Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Forfait échange	2		Elément Obturateur de pare-chocs Position Avant Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
3		Elément Grille de calandre Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	4		Elément Calandre Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>5</b>  <span style="font-size: small;">FH 953 CM</span> <span style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <span>●</span> <span>●</span> </span>	Elément Grille de pare-chocs Position Avant Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	<b>6</b>  <span style="font-size: small;">FH 953 CM</span> <span style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <span>●</span> </span>	Elément Extension de pare-chocs Position Avant Droit Dommages Manquant Intensité - Opération Echange
<b>7</b>  <span style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <span>●</span> <span>●</span> </span>	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>8</b>  <span style="font-size: small;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire
<b>9</b>  <span style="font-size: small;">NO IMAGE AVAILABLE</span>	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

**Commentaires**

sous réserve dépose pcav  
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 5.0 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.4 Mm  
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 5.2 Mm  
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm  
 PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm