

Rapport d'évaluation

[Export PDF](#)
[Export Photo](#)

Détails véhicule

VIN	VF1R98003 61915261	Constructeur	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FC-925-BX	Modèle	Clio 0.9 TCE 90cv	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/11/2018	Année	2018	Couleur	Silver
Odometre	36 890 km	Cylindrée	898	Capitonnage	Inconnue
Energie	-	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	5		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 28/08/2020

Parc FLEURY



Equipements génériques

Climatisation auto.
 Régulateur de vitesse
 Système de navigation
 Antibrouillards
 Jantes aluminium
 Radars de recul


Éléments amovibles

Kit roue secours Complet
 Plaque arrière

Documents techniques

Clef Carte


Pneumatiques



Hankook 195/55/16 H Eté 7.0 mm

Kit hiver

Hankook 195/55/16 H Hiver 5.0 mm



Hankook 195/55/16 H Hiver 5.0 mm



Hankook 195/55/16 H Hiver 7.0 mm

Hankook 195/55/16 H Hiver 7.0 mm

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Avant Gauche Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Arrière Gauche Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Arrière Droit Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Arrière Gauche Rayure - Acceptable (Pour mémoire)
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Rayure - Forfait réparation	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Avant Droit Rayure - Forfait réparation
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu hiver Avant Droit Non conforme - Acceptable (Pour mémoire)	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Rayure - Forfait réparation

[Export PDF](#) [Export Photo](#)