









**Détails véhicule**

VIN	VF3CUHNSS KY080863	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-968-LV	Modèle	2008R ALL PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/04/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	26 486 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	14/01/2020	Parc	HORDAIN		
					
					
					

**Equipements génériques**
**Éléments amovibles**
**Documents techniques**

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✗







Clef Plip	✓
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Goodyear 195/60/16 H Eté 3.0 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 3.0 mm		-/- Eté 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 5.4 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 5.4 mm		

**Dommages**

1	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Révision	2	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Nettoyage intérieur
		Position	-			Position	-
		Dommages	Non réalisé			Dommages	Non réalisé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Forfait
3	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Plage arrière	4	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Pneu
		Position	Arrière			Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 16'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Jante spéciale 16'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 16'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Jante spéciale 16'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Arrière Droit	Dommages	Brûlé	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Assise de siège tissu																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Brûlé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								

### Commentaires

PneuARG Goodyear 195/60/16 H 5.4 Mm  
 PneuAR -/-/ 7.0 Mm  
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 3.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 3.0 Mm  
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 5.4 Mm