

## Rapport d'évaluation

[Export PDF](#)
[Export Photo](#)

### Détails véhicule

VIN	VF1RFE008 61855193	Constructeur	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-014-FF	Modèle	Kadjar DCI 115 cv	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/10/2018	Année	2018	Couleur	Inconnue
Odometre	35 740 km	Cylindrée	1200	Capitonnage	Inconnue
Energie	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	6		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation 31/08/2020

Parc LYON



### Equipements génériques

Climatisation auto.  
 Régulateur de vitesse  
 Capteur de pluie et de luminosité  
 Sellerie cuir  
 Système de navigation  
 Projecteurs Xénon  
 Antibrouillards


### Éléments amovibles

Roue de secours  
 Kit roue secours Complet  
 Boîte à outils  
 Outillage de bord  
 Cric

### Documents techniques

### Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm



### Dommmages

<p>1 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Pavillon - Rayure - Lustrage</p>	<p>2 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Jante alu 17" Avant Droit Rayure - Forfait réparation</p>
<p>3 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Pare-choc complet Arrière Rayure - Forfait réparation</p>	<p>4 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Spoiler Arrière Enfoncement - Réparation</p>
<p>5 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Hayon ou malle - Enfoncement - Smart Repair</p>	<p>6 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Porte Arrière Droit Rayure - Forfait réparation</p>
<p>7 &lt;  &gt;</p>	<p>Elément Position Dommages Intensité Opération</p>	<p>Porte Avant Droit Enfoncement - Forfait réparation</p>			

[Export PDF](#) [Export Photo](#)