



Immatriculation	FC856FN	Kilométrage	54495
N° de chassis	VF3CCHMRPJW143847	1ère immatriculation	03/12/2018
Marque	PEUGEOT 208	Nb de places	
Modèle	208 5P RSK 1.2P.T82 BVM SIGNAT	Couleur	Noir
Genre	VP	Type de peinture	Métallisée
Energie	Super	Propriétaire	
Carrosserie	SUV	Parc	FC Aix-en-Provence
		Date de relevé	28/08/2020

Pneu AVG 195/55 R16 Usure (prof.restante) : 4.0	Pneu ARG 195/55 R16 Usure (prof.restante) : 5.0	Pneu SEC 195/55 R16 Usure (prof.restante) : 7.0
Pneu AVD 195/55 R16 Usure (prof.restante) : 4.0	Pneu ARD 195/55 R16 Usure (prof.restante) : 4.0	



Carnet d'entretien	✗	Kit anticrevaison	✗	Type de peinture	Métallisée
Nb de portes	5	Double de clé	✗	Genre	VP
Carnet bord présent		Moteur fonctionnant		Véhicule roulant	
Batterie fonctionnelle				Jauge Carburant	0%

- ✓ - Vitres électriques AV : OUI
- ✓ - Vitres électriques AR : OUI
- ✓ - Bluetooth : OUI
- ✓ - Barres de toit : NON
- ✓ - Accoudoir central AV : NON
- ✓ - Accoudoir central AR : NON
- ✓ - Climatisation automatique : NON
- ✓ - Climatisation manuelle : OUI
- ✓ - Jantes alliage : NON
- ✓ - GPS disque dur écran couleur : OUI

Localisation	Nature	Méthode de réparation
--------------	--------	-----------------------

PRISE EN CHARGE PEINTURE

Rayure superficielle

Peinture

PARE-CHOC AV

Enfoncement léger

Peinture + Réparation



ENJOLIVEUR

Cassé

Remplacement

PORTE AVG

Enfoncement léger

Smart repair

PORTE ARG

Enfoncement léger

Smart repair

AILE ARG

Enfoncement léger

Smart repair

HAYON / COFFRE

Enfoncement moyen

Peinture + Réparation



MONOGRAMME

Cassé

Remplacement

PARE-CHOC AR

Enfoncement léger

Peinture + Réparation



AILE ARD

Enfoncement léger

Smart repair

PORTE AVD

Enfoncement moyen

Peinture + Réparation



ANTENNE RADIO

Cassé

Remplacement
