

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF73AAHXTJH567049	Plaque d'immatriculation	EK-114-BQ	Type carburant	Diesel
Marque	CITROEN	Kilométrage	51420	Type de carrosserie	Monospace
Modèle	GRAND C4 PICASSO	Couleur extérieure	Rouge Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	PICA3 FL GD BD150 BUS+ BA	ETG Code	0187570	Catégorie de peinture	
		Année	2017	HP	150 / 110
Cylindrée du moteur	1997	Portières	5	Sièges	7
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	17/08/2020	Turbo / Suralimenté :	Turbo a géometrie variable	Analyse principale	17/08/2020
				Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	17/08/2020 16:37:14	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	15/02/2017	Ville	
Ville		Date de fabrication	15/02/2017	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3838 - 3947261	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat 0		Date d'inspection	17/08/2020 16:37:14	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

ACCESSOIRES

Air conditionné auto	Système de navigation	Transmission automatique
----------------------	-----------------------	--------------------------

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Continental	17	205/55	Été
Arrière Gauche	7 mm	Continental	17	205/55	Été
Avant Droite	7 mm	Bridgestone	17	205/55	Été
Avant Gauche	7 mm	Bridgestone	17	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Passages de roue - Arrière Droite(Droite)	Sale	Voir Photos	
3	Garniture inf. porte à battant/hayon	Éraflé	3 cm - 4 cm	
4	Pare-brise teinté	Fêlé	Remplacer	
5	Bouclier de pare-chocs	Éraflé	10 cm - 15 cm	
6	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
7	Bouclier	Éraflé	15 cm - 20 cm	
8	Hayon	Éraflé	4 cm - 6 cm	
9	Feu arrière complet (Droite)	Cassé	Remplacer	
10	Panneau latéral (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
11	Jante aluminium arrière (Droite)	Éraflé	20 cm - 25 cm	
12	Porte arrière (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
13	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
14	Antenne de toit	Cassé	Remplacer	
15	Bas de caisse (Droite)	Cabossé	15 cm - 20 cm	
16	Instrument Stalk - Avant	Standard	Voir Photos	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires














Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;
					
Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;
					
Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
					
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
					
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
					
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
					
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
					
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
					
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;
					
Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;
					
Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;			