

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCYHZRJS449912	Plaque d'immatriculation	FB-049-YN	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	35694	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Bleu Foncé	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) BD130 ALL BUS BA	ETG Code	0199472	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	130 / 96
Cylindrée du moteur	1499	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport		Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	18/08/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	18/08/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société		Lieu d'inspection		Date d'arrivée	18/08/2020 13:20:14
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	21/11/2018
Ville		Ville		Date de fabrication	21/11/2018
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	4362 - 3948125
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	18/08/2020 13:20:14
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	ALD Chilly MAZARIN				

ACCESSOIRES

Air conditionné auto	Système de navigation
----------------------	-----------------------

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	4 mm	Michelin	18	225/55	Été
Arrière Gauche	5 mm	Michelin	18	225/55	Été
Avant Droite	4 mm	Michelin	18	225/55	Été
Avant Gauche	4 mm	Michelin	18	225/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
3	Pare-brise teinté avec détecteur pluie	Ecaillé	0.5cm - 1cm	
4	Porte arrière (Gauche)	Cabossé	2 cm - 3 cm	
5	Bouclier	éraflé	Remplacer	
6	Moulure	Éraflé	Remplacer	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 2 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;				