



CITROEN C3 société BlueHi 75 S&S BVM: EJ-687-MJ

N° Chassis:	VF75CBHW6HW501938	Version:	
1ière MEC:	24/01/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	98266	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
GPS		Radar parking AR	
Stockage GPS	HD	Revêtements de sièges tissu/autres	
Stockage GPS		Phares	Phares Halogène
Clim. automatique			
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Equipements corrects ?			
Plaque info présente			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?	EJ-687-MJ		
Immatriculation correcte ?	VF75CBHW6HW501938		
VIN correct ?			
VIN correct ?			

Degré d'usure

185/65/15/88 H Acier				
Pneus d'été:	AVG	Other: 5,2 mm	AVD	Other: 5,2 mm
	ARG	Other: 5,6 mm	ARD	Other: 5,5 mm

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Protect. passe-roue AVG, Cassé, E - Remplacer



Enjoliveur de roue ARD, Cassé, E - Remplacer



Enjoliveur de roue AVG, Cassé, E - Remplacer



Obtuteur /Cache, Manque, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage



Clef de contact, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Obtuteur /Cache, Manque, E - Remplacer



Aile AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement assise siège AVD, Brûlé, E - Remplacer



Intérieur, Tache, Nettoyer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Lustrage

