



## Renault Clio3-2005: DT265SK

N° Chassis:	<b>VF15RJL0H53062948</b>	Version:	<b>Bus Engy Dci 90 Eco2 84g E6</b>
1ière MEC:	<b>30/07/2015</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>32513</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Berline</b>	Couleur carrosserie	<b>Gris Foncé</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

## Options

Nbre clés total	<b>1</b>	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Radar parking AR	
GPS		Revêtements de sièges autre	
Clim. manuelle			
Vitres électriques AV			
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Volant cuir			

## Degré d'usure

	<b>195/55/16/87 H Acier</b>			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 40%	AVD	Michelin: 40%
	ARG	Michelin: 45%	ARD	Michelin: 45%

## Matériel de secours

Roue de secours	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
-----------------	------------	------	------------

Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Peindre



Optique AVD, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

