

Détails véhicule

VIN	VF3CUHMZ6 JY038422	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-773-XZ	Modèle	2008R STY 12PTECH 82CH BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/04/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	28 980 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/09/2019	Parc	AJACCIO Filcar		
					
					

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnet de garantie	✓
		Clef Plip	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 3.3 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 3.1 mm		Barum 185/65/15 T Eté 7.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 5.5 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 4.6 mm		

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	2		Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait
3		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange

5  Elément Enjoliveur 16' Position Avant Gauche Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	6  Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
7  Elément Pare-choc complet Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	8  Elément Hayon ou malle Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
9  Elément Monogramme de hayon/malle Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	10  Elément Pavillon Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
11  Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	12  Elément Capot Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
13  NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 3.3 Mm
PneuARD Goodyear 195/60/16 H 4.6 Mm
PneuAR Barum 185/65/15 T 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 3.1 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/16 H 5.5 Mm