



## CITROEN BERLINGO: ED-979-ZV

N° Chassis:	<b>VF77DBHY6GJ727079</b>	Version:	<b>BERLINGO2 FLBD10020L1CLB</b>
1ière MEC:	<b>18/07/2016</b>	CV fiscaux:	<b>5</b>
Kilométrage inspection:	<b>96508</b>	Puissance KW:	<b>73</b>
Type carrosserie:	<b>Camionette</b>	Couleur carrosserie:	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture:	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur:	<b>Gris Foncé</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord:	<b>Gris Foncé</b>
Moteur fonctionnant:	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante:	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant:	<b>Oui</b>		
Nbre portes:	<b>5</b>		
Nbre sièges:	<b>3</b>		
Nombre appuis-têtes:	<b>3</b>		
Catégorie:	<b>Vehicule utilitaire</b>		

## Options

Nbre clés total:	<b>1</b>	Radio:	<b>1</b>
Nbre clés télécommandes:	<b>1</b>	Radar parking AR:	
GPS:		Galerie de toit:	
Stockage GPS:		Porte latérale coulissante Droite:	
Stockage GPS:	<b>HD</b>	Revêtements de sièges autre:	
Clim. manuelle:		Phares:	<b>Phares Halogène</b>
Vitres électriques AV:			
Ordinateur de bord:			
Régulateur de vitesse:			

## Degré d'usure

<b>195/65/15/91 H Acier</b>				
Pneus d'été:	AVG	<b>Dunlop: 10%</b>	AVD	<b>Dunlop: 10%</b>
	ARG	<b>Goodyear: 45%</b>	ARD	<b>Goodyear: 60%</b>

## Matériel de secours

Roue de secours:	<b>Oui</b>	Cric:	<b>Oui</b>
------------------	------------	-------	------------

Intérieur, Sale, Nettoyer



Clef de contact, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Soufflet levier de vitesse, Déchirure, E - Remplacer



Pneus, Sans dégâts, Acceptable



Enjoliveur de roue AVD, Manque, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement assise siège AVD, Brûlé, E - Remplacer



Panneau ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AVG, Manque, E - Remplacer



Capot, Griffe(s), Peindre



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise



Revêtement assise siège AVG, Brûlé, E - Remplacer



Montant de toit G, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Panneau ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

