

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCBZHHS229939	Plaque d'immatriculation	ER-733-ZA	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	75583	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Noir	Couleur intérieure	Noir
Série	3008 BUSINESS Allure Busi	ETG Code	0185769	Catégorie de peinture	
		Année	2017	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	21/09/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	21/09/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	21/09/2020 12:26:54
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	13/11/2017
Ville		Ville		Date de fabrication	13/11/2017
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3843 - 3975470
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	21/09/2020 12:26:54
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

ACCESSOIRES

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	7 mm	Michelin	16	205/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Droite	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Gauche	6 mm	Michelin	16	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Capot	Rayé	6 cm - 8 cm	
3	Jante aluminium avant (Gauche)	Rayé	4 cm - 6 cm	
4	Jante aluminium avant (Droite)	Rayé	6 cm - 8 cm	
5	Aile (Droite)	Rayé	8 cm - 10 cm	
6	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

Commentaires



Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LI STE DE DOCUMENTS Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 6 ;
				
Ref 1 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;		