

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCBZHHS088861	Plaque d'immatriculation	EL-018-QT	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	103068	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Vert Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) BD120 BC ACT BUS	ETG Code	0185768	Catégorie de peinture	
		Année	2017	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	19/06/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	19/06/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	CAT AULNAY	Date d'arrivée	19/06/2020 11:17:14
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	12/04/2017
Ville		Ville		Date de fabrication	12/04/2017
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	4362 - 3896768
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	19/06/2020 11:17:14
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	CAT AULNAY				

ACCESSOIRES

Air conditionné auto	Système de navigation
----------------------	-----------------------

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	3 mm	Michelin	17	215/65	Été
Arrière Gauche	3 mm	Michelin	17	215/65	Été
Avant Droite	4 mm	Michelin	17	215/65	Été
Avant Gauche	4 mm	Michelin	17	215/65	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Arrière gauche 215/65R17, 3mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
3	Arrière droit 215/65R17, 3mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
4	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
5	Pare-chocs - angle (Gauche)	Éraflé	8 cm - 10 cm	
6	Feu antibrouillard arr complet (Gauche)	Cassé	Remplacer	
7	Feu antibrouillard arr complet (Droite)	Cassé	Remplacer	
8	Plage arrière amovible	Cassé	Remplacer	
9	Divers carrosserie - Avant Droite	Brûlé	0.5cm - 1cm	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.




Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien <input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine <input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange <input type="checkbox"/>	

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 4 ;	Ref 1 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	