



PEUGEOT Nouveau SUV 3008 GT 2.0L BlueH: EP-953-QE

N° Chassis:	VF3MJAHWWHS218354	Version:	
1ière MEC:	31/07/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	129283	Puissance KW:	
Type carrosserie:	MPV	Couleur carrosserie	Marron Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Revêtements de sièges cuir	
GPS		Revêtements de sièges Alcantara	
Stockage GPS	HD	Accoudoir central AV	
Stockage GPS		Cache bagages	
Clim. automatique		Radar parking AV	
Ordinateur de bord		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Attache remorque amovible	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Phares	Phares LED
Véhicule Grêlé ?			
Equipements corrects ?			
Equipements corrects ?	.		
Garnissage correspondant ?	.		
Garnissage correspondant ?	.		
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	.		
VIN correct ?	VF3MJAHWWHS218354		
VIN correct ?			

Degré d'usure

235/50/19/99 V Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Kleber: 7,5 mm	AVD	Kleber: 7,8 mm
	ARG	Kleber: 7 mm	ARD	Kleber: 6,5 mm

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Jante alu AVD bitone/polychrome, Griffes(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)





Porte ARG, Mauvaise réparation, Peindre



Jante alu AVG bitone/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alu ARD bitone/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Garnit couvercle AR, Griffe(s), E - Remplacer



Pare-chocs AR, Mauvaise réparation, Peindre

