

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LBBZHHS379698	Plaque d'immatriculation	EV-787-EQ	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	61226	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	308	Couleur extérieure	Bleu Foncé	Couleur intérieure	Noir
Série	308(2) FL BD120 BC ACTBUS	ETG Code	0193470	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	30/09/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	30/09/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	30/09/2020 15:10:48
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	22/02/2018
Ville		Ville		Date de fabrication	22/02/2018
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6559 - 3984350
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	30/09/2020 15:10:48
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

ACCESSOIRES

Aide au stationnement	Air conditionné auto	Direction assistée	Fermeture centralisée	Jante Alu
Lève-vitre électrique	Ordinateur de bord	Radio CD	Régulateur de vitesse	Système de navigation
Volant multifonctions				

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Pirelli	16	205/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Pirelli	16	205/55	Été
Avant Droite	7 mm	Pirelli	16	205/55	Été
Avant Gauche	8 mm	Pirelli	16	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
1	Divers carrosserie - Avant Droite	Cassé	Remplacer	moteur essuie glace
3	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
4	Bouclier de pare-chocs	Éraflé	10 cm - 15 cm	
5	Bas de caisse (Gauche)	Cabossé	10 cm - 15 cm	
6	Bouclier	Cassé	Remplacer	
7	Feux AR (Droite)	Cassé	Remplacer	
8	Panneau latéral (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
2	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;