



Immatriculation	<b>FF865EY</b>	Kilométrage	<b>37150</b>
N° de chassis	<b>VF3CCHNPNT032509</b>	1ère immatriculation	<b>04/04/2019</b>
Marque	<b>PEUGEOT 208</b>	Nb de places	
Modèle	<b>208 5P RSK 1.2PT110 EAT8 ALLUR</b>	Couleur	<b>Noir</b>
Genre	<b>VP</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Energie	<b>Super</b>	Propriétaire	
Carrosserie	<b>SUV</b>	Parc	<b>Fos-sur-Mer</b>
		Date de relevé	<b>09/10/2020</b>

Pneu AVG <b>195/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 4.9</b>	Pneu ARG <b>195/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 5.9</b>	Pneu SEC <b>Usure (prof.restante) : 7.0</b>
Pneu AVD <b>195/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 4.7</b>	Pneu ARD <b>195/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 5.5</b>	



Carnet d'entretien	<b>×</b>	Kit anticrevaison	<b>×</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Nb de portes	<b>5</b>	Double de clé	<b>×</b>	Genre	<b>VP</b>
Carnet bord présent		Moteur fonctionnant		Véhicule roulant	
Batterie fonctionnelle				Jauge Carburant	<b>100%</b>

- ✓ - Vitres électriques AV : OUI
- ✓ - Vitres électriques AR : OUI
- ✓ - Bluetooth : OUI
- ✓ - Barres de toit : NON
- ✓ - Accoudoir central AV : OUI
- ✓ - Accoudoir central AR : NON
- ✓ - Climatisation automatique : OUI
- ✓ - Climatisation manuelle : NON
- ✓ - Jantes alliage : OUI
- ✓ - GPS disque dur écran couleur : OUI

Localisation	Nature	Méthode de réparation
--------------	--------	-----------------------

Prise en charge peinture

Eclat peinture

Peinture

PARE-CHOC AV

Rayure moyenne

Peinture



REPETITEUR

Cassé

Remplacement



REPETITEUR

Cassé

Remplacement



CAPOT MOTEUR

Enfoncement léger

Peinture + Réparation



JANTE ALU

Rayure moyenne

Peinture



PARE-CHOC AR

Rayure moyenne

Peinture



AILE ARD

Enfoncement moyen

Peinture + Réparation



PORTE ARD

Efoncement léger

Smart repair

JANTE ALU

Rayure moyenne

Peinture

