



| | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Immatriculation | EE392ZN | Kilométrage | 82089 |
| N° de chassis | VF77BBHW6GJ783403 | 1ère immatriculation | 2016-09-02 |
| Marque | CITROËN Berlingo | Nb de places | |
| Modèle | BERLINGO HDI 75 BVM CLUB | Couleur | Blanc |
| Genre | VU | Type de peinture | Métallisée |
| Energie | Diesel | Propriétaire | |
| Carrosserie | Fourgon | Parc | FC Strasbourg |
| | | Date de relevé | 06/10/2020 |





| | | |
|---|---|---|
| Pneu AVG 195/65 R15 Usure (prof.restante) : 7.0 | Pneu ARG 195/65 R15 Usure (prof.restante) : 6.2 | Pneu SEC 195/65 R15 Usure (prof.restante) : 5.0 |
| Pneu AVD 195/65 R15 Usure (prof.restante) : 7.0 | Pneu ARD 195/65 R15 Usure (prof.restante) : 6.0 | |



| | | | | | |
|------------------------|----------|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| Carnet d'entretien | × | Kit anticrevaillon | × | Type de peinture | Métallisée |
| Nb de portes | 5 | Double de clé | × | Genre | VU |
| Carnet bord présent | | Moteur fonctionnant | | Véhicule roulant | |
| Batterie fonctionnelle | | | | Jauge Carburant | |

- ✓ - Vitres électriques AV : **OUI**
- ✓ - Vitres électriques AR : **NON**
- ✓ - Bluetooth : **OUI**
- ✓ - Barres de toit : **NON**
- ✓ - Accoudoir central AV : **NON**
- ✓ - Accoudoir central AR : **NON**
- ✓ - Climatisation automatique : **NON**
- ✓ - Climatisation manuelle : **OUI**
- ✓ - Jantes alliage : **NON**
- ✓ - GPS disque dur écran couleur : **NON**



| Localisation | Nature | Méthode de réparation |
|---|----------------------|-----------------------|
| DESTICKAGE | Traces d'autocollant | Délettrage |
| PRISE EN CHARGE PEINTURE | Rayure superficielle | Peinture |
| V.U. PORTE BATT ARG | Enfoncement moyen | Peinture + Réparation |
|  | | |
| MONOGRAMME | Rayure moyenne | Remplacement |
|  | | |
| GARNITURE | Cassé | Remplacement |
|  | | |
| V.U. PORTE BATT ARD | Enfoncement moyen | Peinture + Réparation |
|  | | |
| MONOGRAMME | Rayure moyenne | Remplacement |
| V.U. PANNEAU LAT ARD | Enfoncement moyen | Peinture + Réparation |



PAVILLON

Enfoncement moyen

Peinture + Réparation



ASSISE

Brûlure

Remplacement

