



Immatriculation	<b>EN443HX</b>	Kilométrage	<b>102493</b>
N° de chassis	<b>ZFAFFL004H5051985</b>	1ère immatriculation	<b>2017-06-16</b>
Marque	<b>FIAT Talento</b>	Nb de places	
Modèle	<b>Talento TALENTO FT 1 0 CH1 1 6 MJT</b>	Couleur	<b>Blanc</b>
Genre	<b>VU</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Energie	<b>Diesel</b>	Propriétaire	
Carrosserie	<b>Minibus</b>	Parc	<b>FC Strasbourg</b>
		Date de relevé	<b>05/06/2020</b>





Pneu AVG <b>205/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 4.2</b>	Pneu ARG <b>205/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 6.2</b>	Pneu SEC <b>205/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 9.0</b>
Pneu AVD <b>205/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 4.5</b>	Pneu ARD <b>205/55 R16</b> <b>Usure (prof.restante) : 6.3</b>	



Carnet d'entretien	<b>×</b>	Kit anticrevaillon	<b>×</b>	Type de peinture	<b>Métallisée</b>
Nb de portes	<b>5</b>	Double de clé	<b>×</b>	Genre	<b>VU</b>
Carnet bord présent		Moteur fonctionnant		Véhicule roulant	
Batterie fonctionnelle				Jauge Carburant	<b>0%</b>

- ✓ - Vitres électriques AV : **OUI**
- ✓ - Vitres électriques AR : **NON**
- ✓ - Bluetooth : **OUI**
- ✓ - Barres de toit : **NON**
- ✓ - Accoudoir central AV : **NON**
- ✓ - Accoudoir central AR : **NON**
- ✓ - Climatisation automatique : **NON**
- ✓ - Climatisation manuelle : **OUI**
- ✓ - Jantes alliage : **NON**
- ✓ - GPS disque dur écran couleur : **OUI**



Localisation	Nature	Méthode de réparation
PRISE EN CHARGE PEINTURE	Rayure superficielle	Peinture
DESTICKAGE	Traces d'autocollant	Délettrage
		
PARE-CHOC AV	Enfoncement léger	Peinture + Réparation
		
PNEU AVG	Non conforme	Remplacement
PNEU ARG	Non conforme	Remplacement
PARE-CHOC AR	Enfoncement important	Remplacement
		
PARTIE D	Rayure moyenne	Peinture
		
TRAVERSE	Enfoncement important	Remplacement



CAPTEUR AIDE AU PARKING CENTRE D

Manquant

Remplacement



V.U. PORTE BATT ARD

Enfoncement important

Remplacement + Peinture



MONOGRAMME MARQUE

Non conforme

Remplacement



MONOGRAMME FINITION

Non conforme

Remplacement



PNEU ARD

Non conforme

Remplacement

V.U. PANNEAU LAT ARD

Enfoncement léger

Peinture + Réparation



PNEU AVD

Non conforme

Remplacement

ASSISE

Déchiré

Remplacement

