

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LCBHZWJS098144	Plaque d'immatriculation	EV-035-MG	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	92323	Type de carrosserie	Break
Modèle	308 SW	Couleur extérieure	Bleu Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	308(2) FL BKBD120ACTBUSBA	ETG Code	0193586	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	07/10/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	07/10/2020
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	DVTA	Date d'arrivée	07/10/2020 14:22:46
Adresse		Adresse	ZI Saint Ustres,	Date 1ère immatriculation	05/03/2018
Ville		Ville	INGRANDES SUR VIENNE	Date de fabrication	05/03/2018
État / Province / Code postal	86220	État / Province / Code postal	86220	N° d'inspection - ID	3768 - 3990930
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	07/10/2020 14:22:46
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	DVTA				

### ACCESSOIRES

#### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Droite	5 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Gauche	5 mm	Michelin	16	205/55	Été

#### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Bouclier de pare-chocs	Rayé	25 cm - 30 cm	
3	Panneau latéral (Gauche)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
4	Feux AR (Droite)	Cassé	Remplacer	
5	Bouclier	Rayé	10 cm - 15 cm	
6	Panneau latéral (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
7	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	20 cm - 25 cm	
8	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

#### Commentaires

« Evaluation des dommages établis selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles. »

#### Liste de vérifications pour inspection

Non      Polluant : Non      Véhicule inutilisable : Non

#### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 8 ;
				
Ref 1 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;				