

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF7SCBHY6GW546788	Plaque d'immatriculation	EA-715-YW	Type carburant	Petrol
Marque	CITROEN	Kilométrage	63009	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	C3	Couleur extérieure	Gris Clair	Couleur intérieure	Gris
Série	C3 D99 Confort Business	ETG Code	0177309	Catégorie de peinture	
Année	2016	HP	82 / 60	Cylindrée du moteur	1199
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	5	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	3
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	07/10/2020
Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	07/10/2020	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	DVTA	Date d'arrivée	07/10/2020 23:18:53	Adresse	
Adresse	ZI Saint Ustres,	Date 1ère immatriculation	31/03/2016	Ville	
Ville	INGRANDES SUR VIENNE	Date de fabrication	31/03/2016	État / Province / Code postal	86220
État / Province / Code postal	86220	N° d'inspection - ID	3768 - 3991358	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	07/10/2020 23:18:53	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	DVTA

ACCESSOIRES

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Continental	15	185/65	Été
Arrière Gauche	6 mm	Continental	15	185/65	Été
Avant Droite	6 mm	Continental	15	185/65	Été
Avant Gauche	6 mm	Continental	15	185/65	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Pare-brise teinté	Ecaillé	0.5cm - 1cm	
3	Porte arrière (Droite)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
4	Toit	Grêlé	10 cm - 15 cm	
5	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

Commentaires

« Evaluation des dommages établis selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles. »





Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Ref 5 ;	Ref 1 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	