

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| VIN | VF3CCHNPN KT017148 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FE-711-HF | Modèle | 208 1.2 PURE TECH 110 CH AUTO | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 05/03/2019 | Année | 2019 | Couleur | Gris Métal |
| Odometre | 30 603 km | Cylindrée | - | Capitonnage | Noir |
| Carburant | Unleaded 95 | Carrosserie | Berline | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Automatique | CO2 | - |
| Portes | - | Vitesses | - | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| Date d'évaluation | 15/10/2020 | Parc | Nice NCEC96 | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |

Equipements génériques

| |
|--|
| |
|--|

Eléments amovibles

| |
|--|
| |
|--|







Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |
| Clef Plip | ✗ |

Pneumatiques

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Michelin 195/55/16 H Eté 4.7 mm |  | Michelin 195/55/16 H Eté 4.3 mm |  |
| Michelin 195/55/16 H Eté 5.7 mm | | Michelin 195/55/16 H Eté 5.4 mm | |

Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|---|--|-----------|-------------------|
| 1 |  | Elément | Clef Plip | 2 |  | Elément | Plage arrière |
| | | Position | - | | | Position | - |
| 3 |  | Dommages | Manquant | 4 |  | Dommages | Manquant |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Echange | | | Opération | Echange |
| | | Opération | Echange | | | Opération | Echange |
| 3 |  | Elément | Brin d'antenne | 4 |  | Elément | Pare-choc complet |
| | | Position | - | | | Position | Avant |
| | | Dommages | Cassé | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Echange | | | Opération | Réparation |



| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|---|--|-----------|--------------|
| 5 |  | Elément | Pare-choc complet | 6 |  | Elément | Aile |
| | | Position | Arrière | | | Position | Avant Gauche |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Réparation | | | Opération | Réparation |
| 7 |  | Elément | Prise en charge | | | | |
| | | Position | - | | | | |
| | | Dommages | - | | | | |
| | | Intensité | - | | | | |
| | | Opération | Peinture | | | | |