

### Détails véhicule

VIN	VF3CUHNPN KY028529	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-476-HG	Modèle	2008 1.2 PTECH 110 CV AU	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/03/2019	Année	2019	Couleur	Noir Métal
Odometre	56 286 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Monospace	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/10/2020	Parc	Marseille   MRSC96	

### Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

### Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 2.8 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 2.0 mm	
Goodyear 195/60/16 H Eté 5.0 mm		Goodyear 195/60/16 H Eté 4.5 mm	

### Dommages

1		Elément Tapis Position Avant Droit Dommages Brûlé Intensité - Opération Smart Repair	2		Elément Tapis Position Arrière Gauche Dommages Brûlé Intensité - Opération Smart Repair
---	--	--	---	--	---

<b>3</b>  Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	<b>4</b>  Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	<b>5</b>  Elément Jante alu 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	<b>6</b>  Elément Aile Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	<b>7</b>  Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	<b>8</b>  Elément Porte Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	<b>9</b>  NO IMAGE AVAILABLE
--	--	--	--	--	---	--