

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZJ JL040017	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EX-635-NH	Modèle	5008 V2 ALL BHDI 130CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/05/2018	Année	2018	Couleur	SMART GREY METALLISE
Odometre	48 093 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	106
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/08/2020	Parc	MARTIGUES - FILIPPI

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation
Cric	✓	Carnet de garantie
Cache bagages	✓	Double clefs
Crochet de remorquage	✓	

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 3.2 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 3.3 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm		

Dommages

1		Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	2		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
3		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Lustrage

5  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Entrée de porte																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Pneu																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Usé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
7  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Entrée de porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
9  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'antibrouillard chromé</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur d'antibrouillard chromé	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	10  ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Enjoliveur d'antibrouillard chromé																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Cassé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Avant																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
11 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	12 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Double clefs																						
Position	-																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Pour mémoire																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 3.2 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 3.3 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm