

Détails véhicule

VIN	VF3CUYHYP KY047339	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-070-HG	Modèle	2008R ALL BHDI 100 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/03/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	44 885 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	86
Portes	5	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI	
				
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnet de garantie	✓

Pneumatiques



Dommages

1		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	2		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
3		Elément Extension de pare-chocs Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange	4		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Pour mémoire

DEKRA Automotive Solutions

5  Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	6  Elément Jante spéciale 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
7  NO IMAGE AVAILABLE	8  NO IMAGE AVAILABLE

Commentaires

PneuAR Goodyear 195/60/16 H 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 4.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 3.5 Mm
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 3.0 Mm
 PneuARG Goodyear 195/60/16 H 5.0 Mm