

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3CCBHY6HT030257	Plaque d'immatriculation	EQ-204-VP	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	24561	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	208	Couleur extérieure	Bleu Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	208 FL BD100 ALL BUS	ETG Code	0177826	Catégorie de peinture	
Année	2017	HP	100 / 74	Cylindrée du moteur	1560
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	5	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	01/10/2020
Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	01/10/2020	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	ALD Chilly MAZARIN	Date d'arrivée	01/10/2020 15:44:02	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	27/09/2017	Ville	
Ville		Date de fabrication	27/09/2017	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3843 - 3985824	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	01/10/2020 15:44:02	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	ALD Chilly MAZARIN

### ACCESSOIRES

#### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	7 mm	Michelin	16	195/55	Été
Arrière Gauche	8 mm	Michelin	16	195/55	Été
Avant Droite	7 mm	Michelin	16	195/55	Été
Avant Gauche	7 mm	Michelin	16	195/55	Été

#### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Barillet de serrure (Gauche)	Malfaçon	Remplacer	
3	Bouclier	Rayé	15 cm - 20 cm	
4	Panneau latéral (Droite)	Cabossé	25 cm - 30 cm	
5	Porte arrière (Droite)	Rayé	10 cm - 15 cm	
6	Porte arrière (Gauche)	Rayé	6 cm - 8 cm	
7	Panneau latéral (Gauche)	Rayé	6 cm - 8 cm	
8	Toit	Rayé	6 cm - 8 cm	
9	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

#### Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.



#### Liste de vérifications pour inspection

Non      Polluant : Non      Véhicule inutilisable : Non

#### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 9 ;
				
Ref 1 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;		