



PEUGEOT Nouveau SUV 2008 Allure 1,6l: ED-809-VN

N° Chassis:	VF3CUBHY6GY109537	Version:	
1 ^{ère} MEC:	13/07/2016	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	62243	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtements de sièges cuir	
GPS		Cache bagages	
Clim. automatique		Radar parking AR	
Ordinateur de bord		Barres de toit	
Régulateur de vitesse		Revêtements de sièges tissu/autres	
Volant multifonctions		Phares	Phares Halogène
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Equipements corrects ?	OK		
Traces de réparations détectées suite à un ancien sinistre ?	NON		
Garnissage correspondant ?			
Garnissage correspondant ?	OK		
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	ED-809-VN		
VIN correct ?	VF3CUBHY6GY109537		
VIN correct ?			

Degré d'usure

195/60/16/89 H Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 6,4 mm	AVD	Goodyear: 6,3 mm
	ARG	Goodyear: 6,4 mm	ARD	Goodyear: 6,5 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Jante alu AVG bitone/polychrome, Griffe(s), Smartrepair



Coffre / hayon, Griffe(s), Peindre



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable



Jante alu AVD bitone/polychrome, Griffe(s), Smartrepair



Moulure d'aile AVD, Griffe(s), E - Remplacer



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), E - Remplacer



Capot, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

