

Détails véhicule

VIN	VF7VFAHKH JZ106885	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FB-730-ES	Modèle	JUMPY FG XL BHD 120 S&S BVM6 CLUB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/10/2018	Année	2018	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	45 819 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OVFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON TAILLE XL	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	139
Portes	-	Vitesses	4		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/11/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnet de garantie	✓
		Carnets de bord	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Kleber 215/65/16 T Eté 7.0 mm		Kleber 215/65/16 T Eté 6.6 mm		Michelin 215/65/16 T Eté 7.0 mm
Michelin 215/65/16 T Eté 4.3 mm		Michelin 215/65/16 T Eté 3.5 mm		

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	2		Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange
3		Elément Pare-choc non peint Position Avant Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	4		Elément Baguette de porte Position Avant Gauche Dommages Manquant Intensité - Opération Echange

5		Elément	Coquille de rétroviseur		Elément	Bas de caisse
		Position	Gauche		Position	Gauche
6		Dommages	Manquant		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-		Intensité	-
7		Opération	Echange		Opération	Réparation
		Elément	Porte		Elément	Panneau latéral
8		Position	Latéral Gauche		Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement		Dommages	Enfoncement
9		Intensité	-		Intensité	-
		Opération	Réparation		Opération	Pour mémoire
10		Elément	Pare-choc complet		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière Gauche		Position	Arrière
11		Dommages	Rayure		Dommages	Rayure
		Intensité	-		Intensité	-
12		Opération	Réparation		Opération	Réparation
		Elément	Porte		Elément	Panneau latéral
13		Position	Arrière Droit		Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure		Dommages	Enfoncement
14		Intensité	-		Intensité	-
		Opération	Réparation		Opération	Réparation
15		Elément	Aile		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	Avant Droit		Position	Droit
16		Dommages	Enfoncement		Dommages	Rayure
		Intensité	-		Intensité	-
17		Opération	Réparation		Opération	Réparation
		Elément	Eléments adjacents		Elément	Prise en charge
18		Position	-		Position	-
		Dommages	-		Dommages	-
19		Intensité	-		Intensité	-
		Opération	Peinture		Opération	Peinture
Commentaires						

PneuAVG Kleber 215/65/16 T 7.0 Mm

PneuAR Michelin 215/65/16 T 7.0 Mm

PneuARG Michelin 215/65/16 T 4.3 Mm

PneuARD Michelin 215/65/16 T 3.5 Mm

PneuAVD Kleber 215/65/16 T 6.6 Mm