

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MJAHXHHL065040	Plaque d'immatriculation	ER-640-ZF	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	79676	Type de carrosserie	Monospace
Modèle	5008 BUSINESS (12/2016)	Couleur extérieure	Vert	Couleur intérieure	Noir
		Série	5008 2.0 BlueHDI 150ch S&S BVM6 Allure Business	ETG Code	0189609
				Catégorie de peinture	
				Année	2017
HP	150 / 110	Cylindrée du moteur	1997	Portières	5
Sièges	7	Transmission	Traction avant	Rapport	6
Type boîte de vitesses	Boîte manuelle	Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne
Trim		Pays d'enregistrement		Pays de fabrication	
Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	22/10/2020	Turbo / Suralimenté :	pas d'information
Analyse principale	22/10/2020	Entretien		Date d'entretien	
N° de compte		Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis
Date d'arrivée	22/10/2020 13:48:00	Adresse		Adresse	
Date 1ère immatriculation	13/11/2017	Ville		Ville	
Date de fabrication	13/11/2017	État / Province / Code postal		État / Province / Code postal	
N° d'inspection - ID	3843 - 4004374	N° tél.		N° tél.	
Date de requête		Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0
Date d'inspection	22/10/2020 13:48:00	Date d'impression		Certificat de test Num.	
Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis		

ACCESSOIRES

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Michelin	18	225/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Michelin	18	225/55	Été
Avant Droite	8 mm	Michelin	18	225/55	Été
Avant Gauche	8 mm	Michelin	18	225/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Aile (Gauche)	Rayé	8 cm - 10 cm	
3	Porte avant (Gauche)	Rayé	8 cm - 10 cm	
4	Vitre Latérale - Avant Gauche	Rayé	4 cm - 6 cm	
5	Porte arrière (Gauche)	Cabossé	1 cm - 2 cm	
6	Panneau latéral (Droite)	Cabossé	1 cm - 2 cm	
7	Porte arrière (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
8	Porte avant (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
9	Jante aluminium avant (Droite)	Rayé	3 cm - 4 cm	
10	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
11	Passages de roue - Arrière Droite(Droite)	Sale	Voir Photos	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 11 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
				
Ref 1 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 9 ;				