

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF73DBHZMJ727969	Plaque d'immatriculation	EY-184-TT	Type carburant	Diesel
Marque	CITROEN	Kilométrage	66491	Type de carrosserie	Monospace
Modèle	C4 SPACETOURER	Couleur extérieure	Gris Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	C4 SPC BD120 BUS+ 94G	ETG Code	0201004	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	11/12/2020	Turbo / Suralimenté :	Turbo a géometrie variable	Analyse principale	11/12/2020
				Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	11/12/2020 17:11:20	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	02/07/2018	Ville	
Ville		Date de fabrication	02/07/2018	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6575 - 4053212	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat 0		Date d'inspection	11/12/2020 17:11:20	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

### ACCESSOIRES

Système de navigation
-----------------------

### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	4 mm	Bridgestone	16	205/60	Hiver
Arrière Gauche	5 mm	Bridgestone	16	205/60	Hiver
Avant Droite	5 mm	Bridgestone	16	205/60	Hiver
Avant Gauche	4 mm	Bridgestone	16	205/60	Hiver

### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	4 cm - 6 cm	
3	Panneau latéral (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
4	Panneau latéral (Gauche)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
5	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

### Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles
---





### Liste de vérifications pour inspection

Non      Polluant : Non      Véhicule inutilisable : Non

### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 5 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ; 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 2 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;			