



## PEUGEOT Nv SUV 3008 Active Business 1,; ER-149-YH

N° Chassis:	<b>VF3MCBHZWHS315298</b>	Version:	
1ière MEC:	<b>10/11/2017</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>47282</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>SUV</b>	Couleur carrosserie	<b>Gris</b>
Boîte:	<b>Automatique</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Gris</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Entretien	<b>OK</b>		
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

### Options

Nbre clés total	<b>2</b>	Radio	
Nbre clés télécommandes	<b>2</b>	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Stockage GPS		Radar parking AV	
Stockage GPS	<b>HD</b>	Radar parking AR	
Clim. automatique		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Phares	<b>Phares Halogène</b>
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			

### Degré d'usure

215/65/17/99 V Métal léger				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 4 mm	AVD	Michelin: 3,7 mm
	ARG	Michelin: 4,9 mm	ARD	Michelin: 4,4 mm

### Matériel de secours

Kit réparation	<b>Oui</b>	Compresseur	<b>Oui</b>
----------------	------------	-------------	------------

### Pare-chocs AV, Griffes, Peindre



### Pare-brise, Eclats, Réparation pare-brise



### Jante alu ARG, Griffes, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Aile AVD, Griffe(s), Peindre



Jante alu AVG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable



Jante alu ARD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alu AVD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



