


Détails véhicule					
VIN	VR3ECYHYC KN522295	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	7205KWN	Modèle	RIFTER ACT BHD1 100 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/04/2019	Année	2019	Couleur	BLEU NUIT
Odometre	30 849 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OBFE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	75
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	14/12/2020	Parc	AMBERIEU (ORTRANS)		
					
					

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Roue de secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Outils de bord <input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques		
Michelin 215/65/16 H Eté 3.5 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 3.5 mm
Michelin 215/65/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 215/65/16 H Eté 4.2 mm
		 Michelin 215/65/16 H Eté 7.0 mm

Dommages							
1		Elément	Carnet de garantie	2		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Usé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange
		Elément	Pneu			Elément	Extension de pare-chocs
		Position	Avant Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Usé			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	Arrière Gauche	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Monogramme de hayon/malle																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Pour mémoire	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Latéral Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuAVG Michelin 215/65/16 H 3.5 Mm  
 PneuAVD Michelin 215/65/16 H 3.5 Mm  
 PneuARG Michelin 215/65/16 H 5.0 Mm  
 PneuARD Michelin 215/65/16 H 4.2 Mm  
 PneuAR Michelin 215/65/16 H 7.0 Mm