

Détails véhicule

VIN	VF3LCYHZP KS071755	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FV341HC	Modèle	308R V2 SW ALL BHDI 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/01/2019	Année	2019	Couleur	INCONNUE
Odometre	58 035 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BREAK 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	100
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2020	Parc	HORDAIN	
				
				 

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques
Roue de secours	✓	Porte documents
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation
Cric	✓	Carnets de bord
Cache bagages	✓	Double clefs





Pneumatiques

225/45/17 Y Eté 7.7 mm SAVA		225/45/17 Y Eté 7.6 mm SAVA	
Michelin 225/45/17 Y Eté 4.4 mm -		Michelin 225/45/17 Y Eté 3.5 mm -	

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	2		Elément Capot Position - Dommages Rayure Intensité - Opération Lustrage
3		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	4		Elément Phare Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange	6		Elément Jante spéciale 17' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
7		Elément Aile Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	8		Elément Coquille de rétroviseur Position Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
9		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	10		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
11		Elément Pare-choc complet Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	12		Elément Jante spéciale 17' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
13		Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	14		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
15		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange	16		Elément Jante spéciale 17' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation
17		Elément Pare-brise avec caméra Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	18	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture
19	 NO IMAGE AVAILABLE	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture			

Commentaires

PneuAVD 225/45/17 Y 7.6 Mm SAVA

PneuARD Michelin 225/45/17 Y 3.5 Mm -

PneuARG Michelin 225/45/17 Y 4.4 Mm -

PneuAVG 225/45/17 Y 7.7 Mm SAVA

Process kilométrage modifié