

Détails véhicule

VIN	VF3LPHNPT KS147634	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-487-GY	Modèle	308R V2 ALL PTECH 110 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/05/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	13 923 km	Cylindrée	-	Capitonnage	66FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	108
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation



Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnet de garantie	✓
		Carnets de bord	✓

Pneumatiques



Dommages

1  ● ●	Elément Jante spéciale 16' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	2  ● ●	Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
---	---	--	--

DEKRA Automotive Solutions

3  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4  ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Balai essuie glace</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Déréglé</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Réglage</td></tr> </table>	Elément	Balai essuie glace	Position	Arrière	Dommages	Déréglé	Intensité	-	Opération	Réglage
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Balai essuie glace																						
Position	Arrière																						
Dommages	Déréglé																						
Intensité	-																						
Opération	Réglage																						
5  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Bas de caisse																						
Position	Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
7  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.4 Mm
PneuAR -/- Galette 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 4.4 Mm
PneuARD Goodyear 205/55/16 V 4.8 Mm
PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 4.7 Mm
Process kilométrage modifié