









**Détails véhicule**

VIN	VF3CCYHYP LW015931	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FQ-964-XS	Modèle	208R 5P ACT BHD1 100CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/06/2020	Année	2020	Couleur	INCONNUE
Odometre	7 757 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	120
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**






Date d'évaluation	02/11/2020	Parc	AJACCIO Corse Auto Rent		
 		 		 	
 					

**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Roue de secours	✓
Cric	✓


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓

**Pneumatiques**

Kleber 185/65/15 T Eté 6.2 mm			Kleber 185/65/15 T Eté 6.2 mm	
Kleber 185/65/15 T Eté 6.7 mm			Kleber 185/65/15 T Eté 6.7 mm	

**Dommages**

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
		Position	Avant			Position	Avant Droit
3		Dommages	Rayure	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Echange
		Elément	Pare-choc complet			Elément	Aile
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair

<b>5</b>		Elément	Enjoliveur 15'	<b>6</b>	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Prise en charge
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVG Kleber 185/65/15 T 6.2 Mm  
 PneuARD Kleber 185/65/15 T 6.7 Mm  
 PneuARG Kleber 185/65/15 T 6.7 Mm  
 PneuAVD Kleber 185/65/15 T 6.2 Mm