











Détails véhicule

VIN	VF70PHNPX KE523697	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	PE-X9909	Modèle	C4 CACTUS R PTECH 110 S&S EAT6 FEEL BUSI	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/06/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	26 939 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/10/2020	Parc	HORDAIN		
					
					
					
					

Equipements génériques



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques



Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 4.9 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.1 mm	
Goodyear 205/55/16 V Eté 6.1 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 6.0 mm	

Dommages

1		Elément	Jante alu 16"	2		Elément	Extension d'aile
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Gauche
3		Dommages	Rayure	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Smart Repair
		Elément	Aile			Elément	Pavillon
		Position	Arrière Gauche			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Grelé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5		Elément	Bas de Pare-choc	6		Elément	Prise en charge
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 4.9 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 6.1 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 5.1 Mm
 VO grêlés