

Détails véhicule

VIN	VF3CUHNSS KY069339	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FG-052-TW	Modèle	2008R ALL PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/06/2019	Année	2019	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	12 437 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/12/2020	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/16 H Eté 4.6 mm			Goodyear 195/60/16 H Eté 4.3 mm		Barum 185/65/15 T Eté 8.0 mm
Goodyear 195/60/16 H Eté 5.8 mm			Goodyear 195/60/16 H Eté 5.4 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Hayon ou malle
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Réparation

3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Bloc feu AR (d'aile)</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Bloc feu AR (d'aile)	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Bloc feu AR (d'aile)																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Goodyear 195/60/16 H 5.8 Mm
 PneuAR Barum 185/65/15 T 8.0 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/16 H 5.4 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 4.6 Mm
 PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 4.3 Mm
 Process kilométrage modifié